

**Ficha
realización
de obra**

Reparación e instalación pavimento Parking Ed. Zurich Lisboa

Descripción

Reparación del pavimento de 3 plantas de parking, preparación del soporte en zonas deterioradas con Ardex Fix o Ardex A38, colocación de capa autonivelante, vertido de resina epoxi como capa intermedia y acabado con resina de gran resistencia y fácil limpieza coloreada RAL7040.

Productos



ADICEM TR

Mortero autonivelante reforzado con fibras, pisable a las 3 horas.

SEIREPOX TOP PLUS M

Resina epoxi transparente y sin disolventes, para múltiples usos tales como imprimación, capa intermedia y ligante para mortero.

SEIREPOX MF (RAL 7040) Resina epoxi sin disolventes, que genera una superficie resistente y fácil de limpiar. Aplicable en cualquier pavimento donde se requiera un acabado resistente y estético.



Datos técnicos

Fecha	2026
Superficie	1400 m ²

